

Полоавтоматический ленточнопильный станок.

Гамма ленточнопильных станков была основана для производительной резки сплошных заготовок в перпендикулярных отрезах.

Станок обнаруживает применение в серийном производстве. С учётом своей массивной конструкции позволяет резку широкого спектра качества материалов вкл. нержавеющих и инструментальных сталей и то как профилей, так массивных заготовок.

#### **Конструкция:**

- Этому требованию была подчинена и максимально жёсткая конструкция станка.
- Рама конзолы из чугунных балок направлена между двумя колоннами с линеарными подшипниками с натяжкой. Жёсткая рама станка с укладкой колонн перед самыми зажимными тисками минимализируют вибрации и позволяют достигнуть максимальную производительность резки станка.
- Консоль – это массивная сварная конструкция и сконструировано так, что бы была обеспечена требуемая жёсткость и точность разреза. Плечо станка с направляющими с укладкой в 4-х рядных линеарных подшипниках с большой грузоподъёмностью.
- Рабочее движение плеча между верхним и нижним положением регулируемым микродатчики. После достижения нижнего пункта распила, рама автоматически возвращается в настроенный верхний пункт распила.
- Тиски изготовлены из чугуна и губки тисков обеспечивают безопасный зажим заготовки. Губка тисков гидравлически управляема, с коротким ходом. Тиски уложены в налаживаемом пазе в виде ласточкина хвоста. Наладка губки ручная, помошью ручки, трапецидальным винтом.
- Направление полотен в пластинках из твёрдого металла.
- Электро-механическое устройство натяжения полотна с концевым выключателем обеспечивает постоянную натяжку и тем позволяет в каком-нибудь случае соблюдать идеальные условия резки.
- Полотно защищает кожух, который защищает тоже персонал перед стружкой и СОЖ.
- Ручная натяжка пильного полотна.
- Очищающая щётка с приводом обеспечивает совершенную очистку пильного полотна.
- Привод посредством червячной передачи с постоянной заправкой масла. Трехфазный электродвигатель с двойной обмоткой с преобразователем частоты для бесступенчатой регуляции окружной скорости полотна 20-100 м/мин. Термозащита электродвигателя.
- охлаждающая система для СОЖ, которая подавана в направляющие пильного полотна и помошью LocLine системы прямо в режущую канавку.
- Станина с бункером для стружки.
- Концевой выключатель натяжки полотна и открытия кожуха.
- Управление 24 Вольт.
- Станок оборудован гидроагрегатом, который управляет функциями автоматического станка. Нажимает конзоль в резание, обеспечивает подъём конзолы, открытие и закрытие основных тисков.

#### **Стандартная оснастка станка:**

- пильное полотно
- преобразователем частоты
- набор инструментов
- руководство по обслуживанию на диске CD

#### **Рабочий цикл станка:**

После механической наладки губок и рабочих позиций конзолы дает обслуживающий сигнал старта цикла, помошью стандартного включателя на пульте управления. Гидравлический цилиндр тисков закрепит материал, станок резает. Скорость движения конзолы в разрез регулирует обслуживающий помошью дроссельного клапана. После доделки резки достигнет конзоль верхней рабочей позиции и остановится привод пильного полотна. Иски открываются.

Обслуживающий манипулирует с материалом. Система управления станка подает информации о правильной натяжке пильного полотна, о правильно закрытом кожухе полотна и помошью диодного амперметра о величине загрузки привода пильного полотна во время резки, тzn.что помогает при наладке скорости подачи конзолы в разрез.

**Режим резания**

		0°	a b	a b +HP max	a b +HP min
	D [mm]	350	x	x	x
	D [mm]	250*	x	x	x
	a x b [mm]	400x350	400x210	400x160	240x150
	a x b [mm]	400x350	400x210	400x160	240x150

\*рекомендуемые значения,

+ HP = размер ограниченный верхним прижимом

**Параметры производительности**

Привод пильного полотна	kW	<b>3,0</b>
Привод гидравлического агрегата	kW	<b>0,75</b>
Насос СОЖ	kW	<b>0,05</b>
Электродвигатель привода винтового транспортера стружки	kW	<b>0,12</b>
Общая потребляемая мощность	kW	<b>4,4</b>
Скорость резания – бесступенчатое регулирование	m/min	<b>20-100</b>
Размер пильного полотна	mm	<b>4520x34x1,1</b>
Электрическая схема		<b>3x400V, 50 Hz</b>

**Рабочие движения**

Подача конзоли в разрез	Гидравлически
Подача заготовки	Manuálně
Зажим заготовки	Гидравлически
Натяжение пильного полотна	Ручно
Очистка пильного полотна	Очистительная щетка ведомая от шкива
Охлаждение	Подвод помошью распылителей прямо в направляющие пильного полотна и гибким распределением в зону разреза.

**Размеры**

Длина	Ширина	Высота		Высота стол	Вес
[L]	[B]	[H макс]	[H мин]	[V]	(кг)
2300	1000	2100	2000	930	1150

